



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ING. HUGO MARCELO AGUIERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GRUPO ANTE

Código							Hallazgo	Usuario Responsable
OBS3							CAPACTACION SOLICITADA EN EL PBC	Marcelo Agüero (maquero)
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance	
Recomendamos al administrador de contrato exigir a la contratista la presentación del plan de capacitación, estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y posteriormente solicitar las capacitaciones en base al plan. Esto permitirá garantizar la operatividad de sistema y mantener actualizado los conocimientos de los profesionales de la institución que administran y utilizan el sistema de medición de campos electromagnéticos.	Se solicitó a la contratista la presentación del plan de capacitación estipulado en el PBC	15/10/2025	30/06/2026	Ing. Marcelo Agüero	Ing. Miguel Benítez	Capacitación Realizada		
Código							Hallazgo	Usuario Responsable
OBS4							SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD	Marcelo Agüero (maquero)
Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance	
Realizar las gestiones pertinentes para que los datos expuestos en la dirección https://medicionesmi.conatel.gov.py/sp/ "MEDICIONES RNI" reporte información confiable y actualizada, se requiere solicitar la actualización del certificado SSL, que se encuentra expirado.	Se solicitó al Dpto. de informática la actualización del certificado SSL	15/10/2025	30/06/2026	Ing. Marcelo Agüero	Ing. Miguel Benítez	certificado de Dominio Actualizado y sitio confiable		

ING. MARCELO AGÜERO
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 GERENTE